

2024 年突发事件应急预案演练计划

公司概况：位于杏北路 28 号，占地面积 93152m²，员工约 750 人。其中织布 12450 m²；染色 11310 m²；加工 17808 m²；原丝仓库 6344 m²；自动化仓库 2006.6 m²；危险品仓库 248.4 m²；培训楼 6665 m²

一、目的：为提高全体员工对突发事件的应急处置能力，对突发事件能有条不紊地进行逃生、抢救、抢险，尽量缩小事故危害范围，坚持“安全第一，预防为主”原则，以保障全体员工和周围居民的人身安全与健康，使公司和员工利益免受侵害。

二、时间：2024 年 4 月 24 日

三、事故地点基本设定：公用厂，该区域是我司应急防控重点区域。

四、模拟事件：液碱泄漏流入雨水沟

五、应急机构设置：

1. 应急救援总指挥：曹红禧，副总指挥：郑庆林

2. 应急救援现场指挥长：曹红禧，副指挥长：郑庆林

六、后勤保障：为避免现场混乱，提前注意分组，依照组织架构，分工负责：

1) 应急小组：郑庆林确认雨水应急阀门是否关闭（平时已处于常闭状态），确保液碱不流入市政雨水管网。

2) 器材组：姜志宁、李德欧负责将应急抽水泵运至雨水阀门处，将备用的消防水带接好，接至事故应急池后，启动抽水泵进行工作。

3) 后勤组：黄龙欢负责在发生异常情况时，确认是否启用防护服及呼吸器

2024 年突发事件应急预案演练记录

公司概况：位于杏北路 28 号，占地面积 93152m²，员工约 750 人。其中织布 12450 m²；染色 11310 m²；加工 17808 m²；原丝仓库 6344 m²；自动化仓库 2006.6 m²；危险品仓库 248.4 m²；培训楼 6665 m²

一. 目的：为提高全体员工对突发事件的应急处置能力，对突发事件能有条不紊地进行逃生、抢救、抢险，尽量缩小事故危害范围，坚持“安全第一，预防为主”原则，以保障全体员工和周围居民的人身安全与健康，使公司和员工利益免受侵害。

二. 时间：2024 年 4 月 24 日

三. 事故地点基本设定：公用厂，该区域是我司应急防控重点区域。

四. 模拟事件：液碱泄漏流入雨水沟

五、事件经过：




确认雨水阀门是否关闭



启用应急抽水泵



接消防水带至应急池



启动应急泵收集液碱



主管总结

六、总结：

- 1) 各小组基本按照动作迅速、反应灵敏的要求进行抢险救灾工作；
- 2) 通讯小组有效地保障了救灾的有序进行；
- 3) 演练速度反应不够快速，需加强提高速度。

华懋（厦门）特种材料有限公司

2024 年 4 月 24 日

等，并负责通知厂医到现场依实际情况处理。

4) 疏散组：曹红禧了解掌握上班员工的信息，若发生重大意外事故及时疏散至集合点，分组清点在岗人数，是否有人员被困报告主管知悉并采取相关行动进行施救，疏散地点：培训楼前方广场空地。

5) 联络组：曹红禧负责外部联络（若有需要）及环境状况、行政管理及善后调查处理。在发生突发事件时了解情况后向总经理报告。

6) 解除预警，终止应急响应

7) 恢复应急设施，总结演练成果，评估应急预案。

华懋（厦门）特种材料有限公司

2024年4月23日

应急预案演练人员签到表

[illegible]

2024 年突发事件应急预案演练计划

——公用厂

公司概况：位于杏北路 28 号，占地面积 93152m²，员工约 750 人。其中织布 12450 m²；染色 11310 m²；加工 17808 m²；原丝仓库 6344 m²；自动化仓库 2006.6 m²；危险品仓库 248.4 m²；培训楼 6665 m²

一. 目的：为提高全体员工对突发事件的应急处置能力，对突发事件能有条不紊地进行逃生、抢救、抢险，尽量缩小事故危害范围，坚持“安全第一，预防为主”原则，以保障全体员工和周围居民的人身安全与健康，使公司和员工利益免受侵害。

二. 时间：2024 年 5 月 30 日

三. 事故地点基本设定：公用厂，该区域是我司应急防控重点区域。

四. 模拟事件：公用厂导热油锅炉泄漏流入雨水沟

五. 应急机构设置：

1. 应急救援总指挥：曹红禧，副总指挥：郑庆林

2. 应急救援现场指挥长：曹红禧，副指挥长：郑庆林

六、后勤保障：为避免现场混乱，提前注意分组，依照组织架构，分工负责：

1) 应急小组：郑庆林、杨斌平立即安排人员确认雨水应急阀门是否关闭（平时已处于常闭状态），并组织人员使用沙包对雨水沟进行拦堵，确保导热油不流入市政雨水管网。

2) 器材组：周岐虎，伊勇安排器材组人员在固定器材放置点调用消防沙包，并组织人员将泄漏的导热油回收，将含有送至危废仓库作为危废处理。

3) 后勤组：罗胜负责在发生异常情况时，启用防护服及呼吸器等；

负责调运水、牛奶确认数量，不足立即处理调水，牛奶视实际情况备用；

周岐虎：负责通知厂医到现场依实际情况处理；

负责应急泵正常运行。

- 4) 疏散组：曹红禧了解掌握上班员工的信息，若发生重大意外事故及时疏散至集合点，分组清点在岗人数，是否有人员被困报告主管知悉并采取相关行动进行施救，疏散地点：公用厂南侧。
- 5) 联络组：曹红禧负责外部联络（若有需要）及环境状况、行政管理及善后调查处理。在发生突发事件时了解情况后向总经理报告。
- 6) 解除预警，终止应急响应
- 7) 恢复应急设施，总结演练成果，评估应急预案。

华懋（厦门）特种材料有限公司

公用厂

2024年5月27日

2024 年突发事件应急预案演练记录

——公用厂

公司概况：位于杏北路 28 号，占地面积 93152m²，员工约 750 人。其中织布 12450 m²；染色 11310 m²；加工 17808 m²；原丝仓库 6344 m²；自动化仓库 2006.6 m²；危险品仓库 248.4 m²；培训楼 6665 m²

一. 目的：为提高全体员工对突发事件的应急处置能力，对突发事件能有条不紊地进行逃生、抢救、抢险，尽量缩小事故危害范围，坚持“安全第一，预防为主”原则，以保障全体员工和周围居民的人身安全与健康，使公司和员工利益免受侵害。

二. 时间：2024 年 5 月 30 日


三. 事故地点基本设定：公用厂，该区域是我司应急防控重点区域。

四. 模拟事件：公用厂导热油锅炉泄漏流入雨水沟

五、事件经过：



发现热媒油泄漏



关闭水沟阀门



用消防沙袋围堵水沟



流到水沟的油用备用泵

抽回集油桶

演练后，主管总结



六、总结：

- 1) 各小组基本按照动作迅速、反应灵敏的要求进行抢险救灾工作；
- 2) 通讯小组有效地保障了救灾的有序进行；
- 3) 演练速度反应不够快，需加强提高速度。

华懋（厦门）特种材料有限公司

公用厂

2024年5月30日

应急预案演练人员签到表

[illegible]